

Specifikationer

| Motor | Benzin |
|--|---------------------------------------|
| Type | 3-cylindret rækemotor med DOHC og 12V |
| Boring x slaglængde, mm | 73 x 79,4 |
| Slagvolumen, ccm | 996 |
| Kompressionsforhold | 11,0:1 |
| Antal HK (ECE)/omdr. pr. minut | 68/6.000 |
| Max. drejningsmoment, Nm/omdr. pr. minut | 90/3.400 |
| Indsprøjtningssystem | Elektronisk multipoint |
| Tankkapacitet, liter | 35 |
| Oktanbehov | 95 oktan |
| Præstationer | |
| Tophastighed, km/t | 155 |
| 0-100 km/t, sek | 14,0 |
| Brændstoføkonomi iflg. EEC 1999/100* | |
| Bykørsel, km/l | 18,2 |
| Landevejskørsel, km/l | 26,3 |
| Blandet kørsel, km/l | 22,7 |
| CO ₂ -udslip, gram pr. km | 103 |
| Energiklasse | A |
| Miljønorm | Euro 5 |
| Dimensioner | |
| Udvendig længde, mm | 3.500 |
| Udvendig bredde, mm | 1.600 |
| Udvendig højde, mm | 1.470 |
| Akselafstand, mm | 2.360 |
| Sporvidde for, mm | 1.405 |
| Sporvidde bag, mm | 1.400 |
| Frihøjde, mm | 150 |
| Venderadius, m | 4,5 |
| Antal siddepladser | 4 |
| Bagagerum, VDA liter | 129 |
| Bagagerum med nedfældet bagsæde, VDA liter | 367 |
| Bagagerum med nedfældet bagsæde, målt til loft | 774 |
| Dæk | 155/65R14 |
| Chassis | |
| Styretøj | Tandstang m. servo |
| Hjulophæng, for | MacPherson med krængningsstabilisator |
| Hjulophæng, bag | 3-leds bagaksel med skruefjedere |
| Bremser, for | Ventilerede skiver |
| Bremser, bag | Tromler |
| Vægte | |
| Køreklar vægt, kg | 930 |
| Totalvægt, kg | 1.250 |
| Anhængervægt m. bremse, kg | 200 |
| Anhængervægt u. bremse, kg. | 100 |
| Transmission | |
| 1. gear | 3.454 |
| 2. gear | 1.904 |
| 3. gear | 1.280 |
| 4. gear | 0.966 |
| 5. gear | 0.815 |
| Bakgear | 3.272 |
| Differentiale | 3.650 |

Oplysninger om brændstofforbrug i henhold til EU-norm er vejledende. Det aktuelle brændstofforbrug vil afhænge af den enkeltes kørselsbehov og -måde, og det kan derfor afvige fra det oplyste.

Standardudstyr

| Sikkerhedsudstyr | GA | GL | GL Aircon | GLS Aircon |
|--|----|----|-----------|------------|
| ESP (antiudskridning) | X | X | X | X |
| TCS (antispin) | X | X | X | X |
| ABS med EBD | X | X | X | X |
| Bremseassistent | X | X | X | X |
| Dobbelt airbag | X | X | X | X |
| Sideairbags | X | X | X | X |
| Gardinairbags | X | X | X | X |
| Servostyring | X | X | X | X |
| Pedalsikkerhedssystem | X | X | X | X |
| Nakkestøtter på alle 4 pladser | X | X | X | X |
| Trepunktssikkerhedsseler på alle 4 pladser | X | X | X | X |
| Selestrammere med kraftbegrænsere, for | X | X | X | X |
| Selealarm på førersædet | X | X | X | X |
| Højdejusterbare forlygter | X | X | X | X |
| Højtmonteret stoplys | X | X | X | X |
| Tågebaglygte | X | X | X | X |
| Børnesikrede bagdøre | X | X | X | X |
| ISOFIX beslag til 2 barnestole | X | X | X | X |
| Startspærre | X | X | X | X |
| Udvendigt udstyr | | | | |
| Tonede ruder | X | X | X | X |
| Multi-reflektor halogenforlygter | X | X | X | X |
| Heldækkende hjulkapsler | - | X | X | X |
| Lakerede kofangere | X | X | X | X |
| Karrosserifarvede sidespejle | - | - | - | X |
| Karrosserifarvede dørhåndtag | - | - | - | X |
| Indvendigt udstyr | | | | |
| Heldækkende dørbeklædning | X | X | X | X |
| Dørlokker i fordøre | X | X | X | X |
| Midterkonsol med 2 kopholdere, for | X | X | X | X |
| 2 flaskeholdere bag (sidedørene) | X | X | X | X |
| Solskærm med make-up spejl i førersiden | X | X | X | X |
| Bagagerumsdækken | - | X | X | X |
| Funktionelt udstyr | | | | |
| Aircondition | - | - | X | X |
| El-betjente sideruder, for | - | X | X | X |
| Fjernbetjent centrallåsesystem | - | X | X | X |
| Indfra justerbare sidespejle (manuelt) | X | X | X | X |
| Digitalur i speedometer | X | X | X | X |
| Automatisk kørelys | X | X | X | X |
| Advarsel for tændt lys | X | X | X | X |
| Advarsel for lav brændstofstand | X | X | X | X |
| Fjernbetjent bagklapåbner | - | X | X | X |
| Fjernbetjent benzinklapåbner | X | X | X | X |
| Højdejusterbart rat | X | X | X | X |
| Bagrudevisker/vasker | X | X | X | X |
| 12V strømuttag (midterkonsollen) | X | X | X | X |
| Omdrejningstæller | - | - | - | X |
| Integreret CD-radio med MP3 funktion | - | - | X | X |
| 2 højtalere (instrumentbord) | X | X | X | - |
| 4 dørhøjtalere + 2 diskantenheder | - | - | - | X |
| Højdejusterbart førersæde | - | - | - | X |
| Splitbagsæde (50/50) | - | - | - | X |
| Garanti | | | | |
| 3 år/100.000 km mekanisk garanti | X | X | X | X |
| 12 års garanti mod rustgennemtæring | X | X | X | X |